

**RECUPERO AMBIENTALE EX CAVA SIBERIE MEDIANTE DISCARICA DI RIFIUTI (non ?) PERICOLOSI
IMMAGINI RIPRESE il 25 Aprile 2010 [alle ore 07,00]**



DETTAGLIO LATO SUD OVEST - risagomatura delle pareti dell'ex cava con stesura di: **Terreno vegetale limoso-sabbioso color marrone con ghiaia e rari ciotoli?**





Da evidenziare che all'interno della recinzione dell'ex cava - **DESTINATA A DISCARICA DI RIFIUTI** - lungo tutto il lato est dell'area vi è un canale d'irrigazione "interrato"... a pochi centimetri, sotto la superficie della strada perimetrale.



IMMAGINE RIPRESA DALL'ANGOLO SUD-EST dalla quale è evidente che sulla parete vi è stata stesura di: **Terreno vegetale limoso-sabbioso color marrone con ghiaia e rari ciotoli** con il quale TERRENO DI RIPORTO viene realizzata la risagomatura delle pareti dell'ex Cava Siberie



DETTAGLIO LATO OVEST - stesura di: **Terreno vegetale limoso-sabbioso color marrone con ghiaia e rari ciotoli?**





DETTAGLIO LATO OVEST - stesura di: **Terreno vegetale limoso-sabbioso color marrone con ghiaia e rari ciotoli?**




DETTAGLIO EX CAVA VISTA DA NORD



DETTAGLIO EX CAVA VISTA DA NORD

Nel riquadro l'argilla che dovrebbe servire alla realizzazione degli strati impermeabilizzanti della DISCARICA di RIFIUTI.



DETTAGLIO EX CAVA VISTA DA NORD Nel riquadro giallo area dove sarebbero stati trovati dei rifiuti e nel riquadro bianco materiale di cui non se ne comprende la qualità e le caratteristiche tecniche.



DETTAGLIO EX CAVA VISTA DA NORD
Ingrandimento della precedente foto, del materiale di cui non se ne comprende la qualità, le caratteristiche tecniche e l'utilizzo che se ne potrebbe fare.



DETTAGLIO EX CAVA VISTA DA NORD

Ingrandimento della precedente foto, della quale si evidenzia l'area dove avrebbero trovato dei rifiuti.





DETTAGLIO EX CAVA VISTA DA NORD



DETTAGLIO DELLA PARETE SUD DELL'EX CAVA VISTA DA NORD