p vr.p vr.REGISTRO UFFICIALE.0089627.22-08-2012



ARPAV

Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto

Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona

Via A. Dominutti, 8 37135 Verona Italy Tel. +39 045 8016906 Fax +39 045 8016700 e-mail: dapvr@arpa.veneto.it



Servizio Controllo Ambientale

Via A. Dominutti, 8 37135 Verona Italy Tel. +39 045 8016702 Fax +39 045 8016888

Responsabile del Procedimento:

ing. Giuseppe Stanghellini

Verona, 21/08/2012

Protocollo 96166/2012

Classificazione X.10.03

Fascicolo 0072/DS

SISCA _____

Alla Provincia di Verona - Settore Ambiente

Via delle Franceschine, 10 - 37122 VERONA

provincia.verona@cert.ip-veneto.net

e p.c. Alla Regione Veneto - Direzione Tutela Ambiente

Calle Priuli – Cannaregio, 99 - 30121 VENEZIA protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

Al Sig. Sindaco del Comune di Sommacampagna

37066 SOMMACAMPAGNA (VR)

2sommacampagna.vr@cert.ip-veneto.net

Alla Ditta GEONOVA s.p.a.

Via Feltrina, 230/232 - 31100 TREVISO

tecnico@pec.geonova.it

OGGETTO: Ditta GEO NOVA s.p.a. Discarica per rifiuti non pericolosi in località Siberie del Comune di Sommacampagna (VR) - Collaudo ripristino funzionalità dell'impermeabilizzazione – Parere

Con nota p. 190/2012 del 21/06/2012 la ditta Geo Nova s.p.a. ha trasmesso la documentazione di collaudo inerente i lavori di cui all'oggetto. Con successiva nota p. 195/2012 del 27/06/2012 ha trasmesso una relazione tecnica integrativa redatta dal progettista Ing. Colleselli, e con nota p. 206/2012 del 16/07/2012 un'integrazione del collaudo funzionale redatta dal collaudatore Ing. Faccini. Esaminata la suddetta documentazione, si rileva quanto segue:

- risulta che le operazioni di ripristino siano state eseguite conformemente alle indicazioni del progetto approvato dalla Regione Veneto. In particolare, risulta che i risultati delle prove sui materiali rispondano alle specifiche tecniche previste del piano di monitoraggio della discarica e del progetto di ripristino approvato;
- si prende atto delle conclusioni delle note tecniche integrative predisposte dal progettista e dal collaudatore in riferimento alle problematiche evidenziate da questo Dipartimento con nota p. 65284 del 06/06/2012.

Si comunica pertanto quanto sopra esposto, rimanendo del parere che non è possibile escludere l'insorgenza di ulteriori criticità in ordine alla stabilità delle sponde, che sono state ripristinate con le medesime modalità costruttive applicate in precedenza, nonostante siano state oggetto di scivolamenti non limitati ma estesi, tali da richiedere il rifacimento di più del 40% delle sponde stesse.

Distinti saluti

Il Resp.le del Servizio Controllo Ambientale

(Ing. Giuseppe Stanghellini)

cm/GS Nota ago2012

Pagina 1 di 1