



Inviato tramite P.E.C.
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

Spett.le
REGIONE DEL VENETO
UNITÀ COMPLESSA TUTELA ATMOSFERA
Palazzo Linetti – Calle Priuli
Cannaregio, 99
30121 VENEZIA

Inviato tramite P.E.C.
provincia.verona@cert.ip-veneto.net

Spett.le
PROVINCIA DI VERONA
SETTORE AMBIENTE
Via delle Franceschine, 10
37122 VERONA

Inviato tramite P.E.C.
dapvr@pec.arpav.it

Spett.le
ARPAV
DIP. PROV. DI VERONA
Via A. Dominutti, 8
37135 VERONA

Inviato tramite P.E.C.
sommacampagna.vr@cert.ip-veneto.net

Spett.le
COMUNE DI SOMMACAMPAGNA
Via. C. Alberto, 1
37066 SOMMACAMPAGNA (VR)

E, p.c.

Inviato tramite E-MAIL
info@eosgroupitalia.it

Spett.Le
EOSGROUP Srl
Via G.Pulle, 37
35136 PADOVA

Inviato tramite E-MAIL
lorenzo.gaspari@comune.sommacampagna.vr.it

AL DIRETTORE LAVORI
GEOM. LORENZO GASPARI

Inviato tramite E-MAIL
info@colleselligeotecnica.it

AL PROGETTISTA
PROF. ING. FRANCESCO COLLESELLI

Inviato tramite E-MAIL
bepifaccini@gmail.com

AL COLLAUDATORE
ING. GIUSEPPE FACCIANI

Inviato tramite E-MAIL
f.antonello@email.it

AL RESPONSABILE SICUREZZA
ING. FILIPPO ANTONELLO

Ns prot. n° **202/2011**
Ns rif. LC/lvc

Treviso, 12 luglio 2011

Oggetto: **GEO NOVA SPA – 2° LOTTO DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOC. SIBERIE IN COMUNE DI SOMMACAMPAGNA. SCIVOLAMENTO ARGILLA**

Geo Nova S.p.A.

Via Feltrina, 230/232 - 31100 Treviso - Tel. +39 0422 294511 r.a. - Fax +39 0422 433959 - C.F./PIVA n. iscr. R.I. 03042400246 - CCIAA TV REA n. 301069 - Cap. Soc. € 11.500.000 i.v.
UNI EN ISO 9001:2000 Sistemi di Qualità - UNI EN ISO 14001 Sistemi Gestione Ambientale - SOA 2012/16/00 - e-mail: info@geonova.it - www.geonova.it
Sede secondaria: Via Carnia, 9 - 33078 San Vito al Tagliamento (PN) - Tel. 0434 858622 r.a. - Fax 0434 858617
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Socio unico Geo Holding S.r.l.



Segue nota prot. 202/2011

In data 11.07.2011, il personale Geo Nova addetto alla gestione dell'impianto, ha segnalato che sulla scarpata lato Est del 2° lotto, si è manifestato un fenomeno locale con lo scivolamento di una parte dell'impermeabilizzazione di argilla per uno sviluppo orizzontale di circa 20 m e in altezza di circa 10 m, che è scivolata ai piedi della scarpata, senza compromettere la funzionalità della impermeabilizzazione del fondo del 2° lotto, che peraltro è un lotto di riserva non in esercizio.

In data 12.07.2011, su convocazione del Direttore Lavori, si è svolta una riunione in cantiere e una consultazione con il progettista Prof. Ing. Colleselli.

L'allegata memoria tecnica costituisce analisi del problema e la proposta della scrivente per intervenire al ripristino delle opere, fermo restando la disponibilità ad incontrare gli Enti di controllo per meglio illustrare l'accaduto e concordare gli interventi.

Cordiali saluti.

Geo Nova SpA
L'Amministratore Delegato
Dott. Luca Coin

Geo Nova S.p.A.