



**PROVINCIA DI VERONA**  
**Settore ambiente**  
**Servizio gestione rifiuti – Unità Operativa discariche e bonifiche**

Pagina 1/3

Al legale rappresentante di Geo Nova S.p.A.  
 Via Feltrina, 230/232 – 31100 TREVISO  
 PEC: *tecnico@pec.geonova.it*

Alla Direzione regionale tutela dell'ambiente  
 Calle Priuli – Cannaregio,99 –30121 VENEZIA  
 PEC: *protocollo.generale@pec.regione.veneto.it*

Al direttore del Dipartimento provinciale di Verona  
 dell' A.R.P.A.V.  
 Via A. Dominutti, 8 – 37135 VERONA  
 PEC: *dapvr@pec.arpav.it*

Al Sindaco del Comune di Sommacampagna  
 Piazza Carlo Alberto, 1  
 37066 SOMMACAMPAGNA (VR)  
 PEC: *sommacampagna.vr@cert.ip-veneto.net*

Al legale rappresentante di Eosgroup s.r.l.  
 Via Crosaron. 18 – 37047 SAN BONIFACIO (VR)  
 PEC: *eosgroup@pec.eosgroupitalia.it*

Al collaudatore  
 Ing. Giuseppe Faccini  
 Via Marsand Antonio, 1  
 35126 – Padova  
 PEC: *giuseppe.faccini@ingpec.eu*

**Oggetto:** Discarica per rifiuti non pericolosi sita in località Siberie nel comune di Sommacampagna (VR), gestita dalla ditta Geo Nova S.p.A.  
 Nuovi collassamenti sponda est lotto 2. Trasmissione nota di segnalazione del 28/08/2013.

Ufficio responsabile del procedimento

U.O. Discariche e bonifiche (06232)

indirizzo responsabile del servizio	Via delle Franceschine. 10 – 37122 Verona	rif. protocollo n.	
responsabile del procedimento	dottor Luigi Sansoni dottor Luigi Sansoni in sostituzione del dottor Fabio Furlan	codice fiscale	00654810233
supporto tecnico/amministrativo	Graziella Canteri	partita IVA	00654810233
telefono e fax	0459288845 - 0459288287 - 0459288876	allegati n.	1
e-mail	provincia.verona@cert.ip-veneto.net	file	scivolamento argilla sponda est lotto 2 . 2.odt
web	www.provincia.vr.it		





**PROVINCIA DI VERONA**  
**Settore ambiente**  
**Servizio gestione rifiuti – Unità Operativa discariche e bonifiche**

---

Pagina 2/3

Con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 996 del 21 aprile 2009 è stato approvato il progetto di recupero ambientale dell'ex cava Siberie, mediante la progettazione definitiva per la costruzione e la gestione operativa e post-operativa di una discarica controllata programmata con il sistema del project financing, ed è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'avvio dei lavori di allestimento della discarica.

Con nota prot. n. 11017 del 06/08/2013<sup>1</sup> il Comune di Sommacampagna ha comunicato che, in concomitanza con la visita di collaudo per la costruzione del lotto 3 della discarica del 6 agosto 2013, è stato riscontrato un leggero rigonfiamento della parte bassa della scarpata est del lotto 2 valutandolo come un presunto scivolamento di argilla.

Con la medesima nota è stato evidenziato come gli enti presenti (Comune, ARPAV) e il collaudatore e il controllore indipendente abbiano chiesto al direttore lavori, dott. geol. Stefano Conte, di procedere nei prossimi giorni alla verifica di quanto accaduto con obbligo di avviso preventivo del giorno in cui saranno fatti gli accertamenti.

In data 8 agosto 2013 è stato effettuato un sopralluogo da parte di personale del Dipartimento ARPAV di Verona, della Provincia di Verona e del Comune di Sommacampagna. In tale data, alla presenza del direttore lavori e di personale di Eos Group, si è assistito alle operazioni di verifica dell'integrità dello strato di impermeabilizzazione in argilla di parte della sponda est del lotto 2.

L'area visionata (personale della ditta aveva provveduto a tagliare il tessuto non tessuto e il telo in HDPE soprastanti) era data indicativamente da un triangolo di base ed altezza pari a circa 10 m.

In attesa di ulteriori approfondimenti da parte della ditta sulle cause che hanno determinato tale situazione gli enti presenti al sopralluogo hanno invitato la ditta a ripristinare lo strato di argilla con le modalità previste nel progetto di sistemazione delle sponde approvato con DGRV n. 332 del 06/03/2012.

La superficie della sponda, coperta da tessuto non tessuto e telo in HDPE, presentava a livello visivo qualche altro piccolo rigonfiamento e pertanto non si è esclusa la presenza di ulteriori criticità.

I rappresentanti di ARPAV e Provincia hanno quindi raccomandato alla ditta di estendere le verifiche anche a tali aree.

Nella medesima sponda, nell'anno 2011, si era verificato un più importante fenomeno di scivolamento legato alle infiltrazioni d'acqua dalle pareti. La nicchia di scivolamento era ubicata però più in alto.

Con nota n. 216 del 8 agosto 2013<sup>2</sup> la ditta Geo Nova S.p.A. ha quindi comunicato che, in attesa di opportuni approfondimenti da parte della Direzione Lavori mirati ad accertare le cause, a partire dal 26 agosto sarebbero state avviate le operazioni di ripristino dell'area interessata dalle criticità.

Nel corso della visita di sopralluogo del 7 agosto 2013 la ditta ha fatto presente la necessità di non interrompere i lavori di allestimento del 3° lotto (la ditta doveva posizionare il telo in HDPE sopra all'argilla di fondo) ritenendo prioritaria tale fase rispetto alla risistemazione dell'area di sponda del lotto 2 interessata dai fenomeni suddetti.

Considerato che la problematica di cui sopra si è verificata sul lotto 2, non autorizzato al conferimento ed attualmente non sede di conferimenti, gli enti presenti al sopralluogo hanno

---

1 Acquisita al protocollo provinciale n. 78722 del 9 agosto 2013.

2 Acquisita al protocollo provinciale n. 78535 del 9 agosto 2013.



**PROVINCIA DI VERONA**  
**Settore ambiente**  
**Servizio gestione rifiuti – Unità Operativa discariche e bonifiche**

Pagina 3/3

concordato sul fatto che, rispetto al ripristino immediato della sponda est del lotto 2, risultasse prioritario accertare le cause di tali problematiche e verificare la reale estensione areale della criticità.

Con nota protocollo n. 80406 del 19/08/2013 la Provincia di Verona ha preso atto della data di inizio delle operazioni di ripristino proposta dalla ditta (26 agosto 2013) invitando la ditta e il direttore lavori a relazionare, a seguito degli accertamenti effettuati, in merito alle cause di tale evento. Con tale nota si è invitato il comune di Sommacampagna (con propri tecnici) e il controllore indipendente a presenziare alle ulteriori verifiche per accertare la reale estensione della problematica e a presenziare agli interventi di ripristino.

Con la medesima nota si è poi invitato la Regione Veneto a non rilasciare l'autorizzazione per il conferimento di rifiuti nel lotto 2 almeno fino a che non sarà collaudato l'intervento di ripristino sulla sponda est di tale lotto.

Con nota del 28/08/2013<sup>3</sup> è pervenuta una segnalazione (che si allega in copia) contenente abbondante documentazione fotografica che evidenzia come la problematica evidenziatasi in data 07/08/2013 sia poi evoluta verso l'alto (documentazione fotografica del 27/08/2013) interessando probabilmente anche lo strato di terreno di riporto sottostante all'argilla di parete.

Si evidenzia come la documentazione fotografica mostri anche l'intervento di risanamento già effettuato.

Si rimane in attesa di quanto richiesto con la nostra precedente nota del 19/08/2013 e si trasmette anche alla Regione Veneto la segnalazione pervenutaci.

Si ritiene comunque opportuno che la Regione Veneto, in qualità di ente istruttore competente per il rilascio dell'AIA, valuti attentamente i fatti accaduti e ripetutisi su tale parete prima del rilascio dell'autorizzazione alla gestione del 2° lotto così da comprendere se le opere progettuali approvate e gli interventi di sistemazione delle pareti proposti dalla ditta ed approvati dalla Regione stessa siano risolutivi al fine di evitare il ripetersi di tali eventi o se necessitino approfondimenti ed integrazioni.

Distinti saluti.

Dirigente  
ing. Paolo Poli

Allegato: come nel testo

<sup>3</sup> Acquisita al protocollo provinciale n. 83275 del 29 agosto 2013