



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data **17 SET. 2013** Protocollo N° **387910** Class: E.410.02.13 Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: Ditta Geo Nova S.p.A. - Discarica per rifiuti non pericolosi – per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile - ubicata in loc. Siberie in Comune di Sommacampagna (VR).
Procedura di VIA + AIA conclusasi con DGRV n. 996 del 21.04.2009, come modificata dalla successiva DGRV n. 332 del 6.03.2012. AIA all'esercizio provvisorio del lotto 1 rilasciata con DSR n. 28 del 29.04.2011.
Autorizzazione alla riclassificazione della discarica in sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile ed alle relative deroghe ai limiti di accettabilità previsti dal DM 27.09.2010 rilasciata con DGRV n. 1251 del 16.07.2013.
Nuovi collassamenti sponda est del lotto 2. Comunicazioni.

Trasmessa via pec

Alla Ditta Geo Nova S.p.A.
Via Feltrina 230/232
31100 TREVISO
tecnico@pec.geonova.it

Al legale rappresentante di Eosgroup S.r.l.
(in qualità di responsabile dell'esecuzione del PMC)
Via Crosaron, 18
37047 San Bonifacio (VR)
eosgroup@pec.eosgroupitalia.it

p.c. All'ARPAV – Dipartimento di Verona
Via Dominutti, 8
37135 Verona
dapvr@pec.arpav.it

All'azienda ULSS 22 – Dipartimento di
Prevenzione
Via S.M. Crocifissa di Rosa
37067 Valeggio sul Mincio (VR)
protocollo@cert.ulss22.ven.it

Al Comune di Sommacampagna
Piazza C. Alberto, 1
37066 Sommacampagna (VR)
sommacampagna.vr@cert.ip-veneto.net

Alla Provincia di Verona – Settore Ecologia
Via delle Franceschine, 10
37122 Verona
provincia.verona@cert.ip-veneto.net

Segreteria Regionale per l'Ambiente
Direzione Tutela Ambiente

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186 – fax 041/2792445-3940
e-mail: dir.ambiente@regione.veneto.it – <http://www.regione.veneto.it>



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Al collaudatore delle opere incaricato
Ing. Giuseppe Faccini
Via Mansrad Antonio, 1
35126 Padova
giuseppe.faccini@ingpec.eu

Si fa seguito agli esiti¹ dei sopralluoghi effettuati in data 06/08/2013 e 08/08/2013 da personale del Dipartimento ARPAV di Verona e dei successivi eventi oggetto di specifiche e documentate segnalazioni² da parte di un privato cittadino del Comune di Sommacampagna (sig. Beniamino Sandrini).

Sulla base delle succitate segnalazioni appare evidente che la problematica³ evidenziatasi nel corso dei sopralluoghi di inizio agosto si sia evoluta verso l'alto, interessando di fatto un vasto fronte del lotto 2 della discarica di cui trattasi, già collaudato, con un imponente franamento dei materiali di allestimento della sponda est di tale lotto, ed in particolare, dell'argilla di impermeabilizzazione.

Va inoltre evidenziato che, come segnalato dal sig. Beniamino Sandrini e confermato da ARPAV nel recente sopralluogo⁴ del 05 settembre 2013, la Ditta è già intervenuta con dei lavori di ripristino della sponda in questione, i quali hanno interessato sia la barriera geologica di argilla che i teli sovrastanti.

Al riguardo si resta alquanto perplessi, vista anche l'entità del fenomeno occorso, nell'appurare che codesta Ditta non abbia provveduto a comunicare agli Enti competenti né quanto accertato nel corso della giornata del 27 agosto 2013, né tanto meno le modalità e le tempistiche dei lavori di ripristino e risagomatura della scarpata al fine di acquisirne il relativo assenso.

Infine si rileva che nel succitato sopralluogo del 5 settembre 2013, ARPAV, sebbene non abbia potuto visionare la barriera di argilla ripristinata (in quanto già del tutto coperta), ha comunque segnalato quanto segue:

- il telo in HDPE steso sulla sponda est del lotto 2, nella parte visibile, non risulta ben teso;
- permangono alcune pieghe di dubbia interpretazione tra il lotto 1 ed il lotto 2;
- sono presenti altre irregolarità sulla superficie della sponda che potrebbero essere indice di non ottimale compattazione dell'argilla, anche sul lato est del nuovo lotto 3;
- si è riscontrato l'innalzamento del terrapieno di sostegno della sponda al di sotto del tratto oggetto di cedimenti.

Tutto ciò premesso, si invita codesta Ditta – ove non vi avesse già provveduto – a relazionare urgentemente, e comunque **entro e non oltre 15 giorni** dal ricevimento della presente, in merito a quanto accaduto, con particolare riferimento:

¹ Tali esiti risultano acquisiti al prot. regl.c n.344858 del 13 agosto 2013.

² Le segnalazioni in questione, datate 28 e 30 agosto 2013, risultano inviate agli Uffici regionali dalla Provincia di Verona con note, rispettivamente, del 4 e del 6 settembre 2013 e successivamente anche da ARPAV con nota del 10 settembre 2013.

³ Ci si riferisce al rigonfiamento localizzato della sponda est del lotto 2 con evidenze di spaccature e fessurazioni dello strato di argilla di impermeabilizzazione.

⁴ Gli esiti di tale sopralluogo sono stati trasmessi agli Uffici regionali con la succitata nota del 10 settembre 2013.

*Segreteria Regionale per l'Ambiente
Direzione Tutela Ambiente*

*Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186 – fax 041/2792445-3940
e-mail: dir.ambiente@regione.veneto.it – <http://www.regione.veneto.it>*



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

- agli esiti delle indagini e degli approfondimenti effettuati per accertare le cause dei franamenti verificatisi sulla sponda est del lotto 2;
- agli interventi di ripristino già realizzati, descrivendo le modalità operative adottate, le caratteristiche dei materiali utilizzati, i controlli effettuati per verificare la funzionalità e l'efficienza degli allestimenti ripristinati;
- alle ulteriori segnalazioni di ARPAV sulle irregolarità riscontrate nel sopralluogo del 5 settembre 2013 e sopra elencate.

Si evidenzia l'importanza di chiarire le cause che hanno determinato i franamenti in questione anche al fine di accertare eventuali carenze progettuali e/o realizzative delle opere di allestimento della discarica di cui trattasi; in ogni caso, facendo proprie le perplessità e le preoccupazioni espresse da ARPAV e Provincia di Verona, si invita codesta Ditta a valutare l'opportunità di riconsiderare, almeno in parte, le scelte progettuali ed operative adottate, al fine di individuare una soluzione risolutiva delle problematiche⁵ sinora riscontrate, da sottoporre all'esame degli Enti competenti.


Si avverte inoltre che l'autorizzazione al conferimento di rifiuti nel lotto 2 rimane subordinata, oltre che al collaudo dei lavori di allestimento del lotto 3 (come previsto dal progetto approvato) e dei lavori di ripristino effettuati sulla sponda del medesimo lotto 2, anche alla valutazione, da effettuarsi congiuntamente agli Enti di Controllo, delle informazioni e dei chiarimenti richiesti con la presente nota.


Da ultimo si chiede al Responsabile dell'esecuzione del PMC di produrre entro lo stesso termine di cui sopra (15 giorni dal ricevimento della presente) una specifica ed autonoma relazione sull'evento occorso e sull'attività di controllo effettuata durante e dopo i lavori di ripristino della sponda est del lotto 2.

Rimanendo a disposizione per eventuali informazioni e/o chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

UNITA' COMPLESSA TUTELA ATMOSFERA

IL DIRIGENTE REGIONALE

 - ing. Roberto MORANDI -


DIREZIONE TUTELA AMBIENTE
U. DIRIGENTE REGIONALE
Dot. ALESSANDRO GENASSI

per informazioni:

Direzione Tutela Ambiente

Il Dirigente dell'UC Amministrativo e Giuridico: Dott. Luigi Masia Tel 041/2792570 – e-mail: luigi.masia@regione.veneto.it

Il Dirigente del Servizio Rifiuti: dott. Carlo Moretto tel 041/2792526 – e-mail: carlo.moretto@regione.veneto.it

P.O. Discariche e Bonifiche siti inquinati: Ing. Diego De Caprio tel. 041/2792191 – e-mail: diego.decaprio@regione.veneto.it

DDC D:\.....\MPPC\AIA definitive\Discariche\Geo nova sommamacpagna\Collassamenti agosto 2013\richiesta_info_collassamenti.doc

⁵ Si rammenta infatti che, come noto, già nel 2011 si erano verificati alcuni fenomeni di scivolamento dell'argilla sulle sponde allestite della discarica (ivi compresa la sponda est del lotto 2 in questione), fenomeni ricondotti all'epoca alle infiltrazioni d'acqua di irrigazione provenienti dalle aree limitrofe destinate ad uso agricolo. Con DGRV n. 332/2011 la Regione – sulla base del parere favorevole della Commissione VIA - aveva pertanto provveduto ad approvare, su istanza della ditta, uno specifico progetto di ripristino delle funzionalità dell'impermeabilizzazione della discarica, in variante rispetto al progetto originario approvato con precedente DGRV n. 996/2009.

Segreteria Regionale per l'Ambiente

Direzione Tutela Ambiente

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186 – fax 041/2792445-3940

e-mail: dir.ambiente@regione.veneto.it – <http://www.regione.veneto.it>

