

SE LE PARETI DELLA DISCARICA: COLLASSANO, CHI DEVE PAGARE I DANNI ?

ESTATE 2010



ESTATE 2010



ESTATE 2010



AUTUNNO 2010



AUTUNNO 2010



AUTUNNO 2010




**DIREZIONE DEI LAVORI:** **Geom. Lorenzo Gaspari**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:** **Geom. Lorenzo Gaspari**

**DIRIGENTE “RESPONSABILE” UFFICIO ECOLOGIA:** **Geom. Lorenzo Gaspari**

**AGOSTO 2011**

“Collassamento” parete SUD



Nessun “collassamento” parete OVEST

**NELLA FOTO SOPRA LA PARETE OVEST DELLA DISCARICA SEMBRA SENZA PROBLEMI, MA NELLE FOTO SOTTO, SEMBRA VI SIA UNA PROTUBERANZA.**

**22 APRILE 2012**



Sembra che sia in atto un NUOVO “collassamento” sulla parete OVEST



22 APRILE 2012

Sembra che i rifiuti... stiano “sostenendo” un NUOVO “collassamento” sulla parete OVEST

Dopo a EST e SUD, anche la parete OVEST, sta “collassando”



25 APRILE 2012

E' evidente che anche la parete OVEST... sta “collassando” e per ora, è “sostenuta” dai rifiuti


22 APRILE 2012

C'era questa "VASCA" e questo "SCARICO"



25 APRILE 2012

Dove hanno portato il "MATERIALE" che c'era?



**22 APRILE 2012**

C'era questa "VASCA" e questo "SCARICO"



**25 APRILE 2012**

Dove hanno portato il "MATERIALE" che c'era?

