





## Dipartimento Provinciale di Verona Servizio Controllo ambientale

Via A. Dominutti, 8 - 37135 Verona Italy Tel. +39 045 8016702 - Fax +39 045 8016888

e-mail: <a href="mailto:dapvr@arpa.veneto.it">dapvr@arpa.veneto.it</a>
PEC: <a href="mailto:dapvr@pec.arpav.it">dapvr@pec.arpav.it</a>

Responsabile del Procedimento: ing. Giuseppe Stanghellini

## ALLEGATO: RELAZIONE FOTOGRAFICA DEL SOPRALLUOGO DEL 08/08/2013



Figura 1 – L'area della sponda est del Lotto n. 2 interessata dal taglio dei teli.



Figura 2 – Sollevamento dei lembi dopo il taglio dei teli alla base della sponda est del Lotto n. 2.



Figura 3 – Particolare del rigonfiamento dell'argilla alla base della sponda est del Lotto n. 2.



Figura 4 – Particolare del rigonfiamento dell'argilla alla base della sponda est del Lotto n. 2.