

Spett.le

**Provincia di Verona – Settore Ambiente –
Servizio gestione rifiuti – Unità operativa
discarica e bonifiche**
Via Delle Franceschine 10
37122 Verona (VR)
provincia.verona@cert.ip-veneto.net

e, p.c. Alla ditta Geonova S.p.a.
tecnico@pec.geonova.it

Al Direttore Lavori
Dott. Geol. Stefano Conte
contepegorer@pec.it

Alla Direzione Regionale Tutela
dell'Ambiente
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

Al Comune di Sommacampagna
sommacampagna.vr@cert.ip-veneto.net

Al Dipartimento provinciale di Verona
dell'ARPAV
dapvr@pec.arpav.it

Protocollo n. 2013_0602 del 07/10/2013

Oggetto: Comunicazione Provincia di Verona Prot. n. 0092896 del 26/09/2013 – Risposta.

In risposta alla Vs. comunicazione 0092896 del 26/09/2013 alleghiamo alla presente il verbale del sopralluogo realizzato in data 3/10/2013 a seguito del quale, congiuntamente con Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Responsabile del Servizio Ecologia del Comune di Sommacampagna, Geom. L. Gaspari, sono stati realizzati i controlli atti a verificare la conformità delle sponde libere del lotto 1, così come richiesto dalla Vs nota in oggetto.

A disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali Saluti,

Per Eos Group

Sebastiano dott. Strano



via G. Pullè 37 – 35136 Padova
tel: +39 049 890 12 08
fax: +39 049 71 30 56
www.eosgroupitalia.it

capitale sociale euro 100.000
c.f. p.iva 04497850281
registro imprese di Padova
REA n. PD – 394660



certificato n. Q.01.528



GEONOVA SPA – Discarica Siberie, Comune di Sommacampagna (VR)

VERBALE DI SOPRALLUOGO
rev 00 del 10.10.2011 – PSC rev. 1.1 del 16.03.2010

PROT. 2013_0596 del 03/10/2013

Impianto:	Data :	Ora :	Giorno della settimana:
Rifiuti non Pericolosi, località Siberie di Sommacampagna (VR)	03/10/2013	10:15 – 12:00	giovedì

In data odierna i Tecnici EOS hanno eseguito un sopralluogo straordinario presso la discarica di località Siberie, nel Comune di Sommacampagna, gestita da Geonova S.p.a..

Nel corso del sopralluogo sono state eseguite le seguenti verifiche:

1. Verifica delle operazioni di ripristino della funzionalità dell'impermeabilizzazione delle sponde del lotto 2.
Nel corso del sopralluogo è stata visionata la conclusione dei lavori di sistemazione delle sponde est ed ovest del lotto 2, che risultavano telate con manti in TNT da 500.
2. Verifica dello stato delle scarpate libere del lotto 1, in fase di coltivazione, così come richiesto dalla Provincia di Verona con nota n. 92896 del 26/09/2013.

Nel corso del sopralluogo, congiuntamente con Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Responsabile del Servizio Ecologia del Comune di Sommacampagna, Geom. L. Gaspari, sono stati realizzati i controlli atti a verificare la conformità delle sponde libere del lotto 1, così come richiesto dalla nota della Provincia di Verona n. 92896 del 26/09/2013. Le verifiche sono state realizzate sia visivamente, sia camminando sopra i teli delle sponde libere est ed ovest del lotto 1, verificandone la continuità, la consistenza, l'assenza di interruzioni o l'eventuale presenza di concavità o convessità anomale. Le verifiche sono state realizzate senza intervenire sull'integrità dell'impermeabilizzazione costituita dai teli in TNT ed in HDPE poiché, al momento della verifica, non sono risultati all'esame evidenti indizi di presenza di danneggiamenti all'argilla di impermeabilizzazione delle sponde sottostanti.

Le verifiche così compiute hanno confermato l'assenza di anomalie ed il buono stato delle sponde libere del lotto 1.

Si ricorda che tali controlli non sono presenti nel PSC attualmente in essere e sono stati richiesti dalla Provincia di Verona a seguito dello scivolamento dell'argilla di impermeabilizzazione verificatosi lungo la sponda est nel corso del mese di agosto 2013. Tali controlli sono stati inoltre richiesti al Controllore Indipendente dal consulente tecnico del Comune di Sommacampagna nel corso dell'incontro tenutosi presso gli uffici Comunali di Sommacampagna in data 10 settembre 2013.

Al momento del sopralluogo, oltre al personale Geonova addetto alla discarica, erano presenti presso l'impianto:

Responsabile Tecnico Discarica Geom. L. Traverso

RUP Comune di Sommacampagna Geom. L. Gaspari



Tecnici addetti al PMC che hanno effettuato il sopralluogo	Firma	
Responsabile per l'attuazione del PSC	Firma	



Foto 1: Sponde ovest dei lotti 2 e 3 (divisi dall'argine di separazione)



Foto 2: Sponde est dei lotti 2 e 3 (divisi dall'argine di separazione)



Foto 3: Sponda est lotto 1 – fasi di verifica della scarpata libera



Foto 4: Sponda ovest lotto 1 – fasi di verifica della scarpata libera